


Каталог запасных частей
Рулонный пресс-подборщик Z-562 с поворотным подающим механизмом



Сокулка, 20.... г.

СПИСОК ПЕРЕЧНЕЙ В КАТАЛОГЕ


1.	Ось колеса в сборе	4
2.	Дышло в сборе	6
3.	Корпус пресс-подборщика в сборе	8
4.	Механизм разгрузки рулонов	10
5.	Отталкиватель рулонов	14
6.	Узел привода	16
7.	Узел натяжителей цепей	18
8.	Прессующий вал в сборе II	22
9.	Прессующий вал в сборе III	24
10.	Прессующий вал в сборе IV	26
11.	Прессующий вал в сборе V	28
12.	Прессующий вал в сборе VI	30
13.	Прессующий вал в сборе VII	32
14.	Узел механизма подачи шпагата	34
15.	Корпус механизма обвязывания шпагатом	36
16.	Механизм обвязывания шпагатом	40
17.	Червячная передача	44
18.	Кожухи механизма обвязывания шпагатом	46
19.	Гидравлическая система	48
20.	Электропроводка	52
21.	Механизм обвязывания сеткой	54
22.	Централизованная система смазки	66
23.	Защитные кожухи боковые правые	70
24.	Защитные кожухи боковые левые.	72
25.	Защитные кожухи задние	74
26.	Узел поворотного подающего механизма	76
27.	Узел секача	80
28.	Подборщик в сборе	82

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ ЗАПЧАСТЕЙ

В каталоге запчастей находятся таблицы с чертежами и описания узлов пресс-подборщика с перечнем комплектующих.

Каталогом следует пользоваться следующим образом:


- 1) Определите, в каком узле машины находится деталь, которую нужно заменить.
- 2) Найдите в каталоге соответствующую таблицу, а в ней необходимую деталь.
- 3) Руководствуясь номером детали на чертеже, найдите в описании таблицы соответствующий номер чертежа или нормы, наименование детали.



Ось колеса в сборе

ОСЬ КОЛЕСА В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Главная ось	Z-562 000.008.000	1		
2	Ступица		1		
3	Шпилька М18х1,5х55 – 8,8 – В		12		
4	Гайка сферическая М18 8 – В		12		
5	Крышка ступицы		2		
6	Винт М6х16 5,8 – В	PN/M – 82105	8		
7	Шайба круглая $\varnothing$ 6,5	PN/M – 82030	8		
8	Шплинт 6,3х71	PN/M – 82001	2		
9	Гайка М36 8 – В	PN/M – 82148	2		
10	Подшипник конический 32210 RS	PN – ISO 355:1997	2		
11	Подшипник конический 32211 RS	PN – ISO 355:1997	2		
12	Уплотнительное кольцо	A75х100х10	2		
13	Полуось	Z-562 099.000.000	2		
14	Винт М16х40 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
15	Гайка М16 8 – В	PN/M – 82144	4		
16	Шайба упругая 16,3	PN/M – 82008	4		
17	Колесо в сборе	400\60 – 15,5 – 14PR	2		
18	Винт М12х40 5,8 – В	PN/M – 82105	2		
19	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82175	2		
20	Винт М20х60 8,8 – В	PN/M – 82105	12		
21	Шайба упругая 20,5	PN/M – 82008	12		
22	Гайка М20 8 – В	PN/M – 82144	12		



Дышло в сборе

ДЫШЛО В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Дышло сварное	Z-562 002.000.000R	1		
2	Ухо дышла	Z-562 002.000.005A	1		
3	Шайба круглая Ø37	PN/M – 82005	1		
4	Гайка А М36 5 – В	PN/M – 82159	1		
5	Шплинт 6,3х71	PN/M – 82001	1		
6	Кронштейн для проводов	Z-562 000.217.000	1		
7	Труба уровня	Z-562 000.003.000R	1		
8	Винт М8х35 5,8 –В	PN/M – 82105	4		
9	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	4		
10	Винт М20х50 8,8 –В	PN/M – 82105	4		
11	Гайка М20 5 – В	PN/M – 82144	4		
12	Шайба упругая 20,5	PN/M – 82008	4		
13	Ступень II	Z-562 000.003.500	1		
14	Винт М10х25 8,8 –В	PN/M – 82105	2		
15	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	2		
16	Кронштейн ВОМ	Z-562 002.010.000	1		
17	Винт М8х45 8 –В	PN/M – 82101	1		
18	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	1		
19	Цепь в сборе	Z-562 002.600.000	1		
20	Гайка М12 8 – В	PN/M – 82175	1		



Корпус пресс-подборщика в сборе

КОРПУС ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА В СБОРЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Передний корпус	Z-562 063.100.000	1		
2	Задний корпус	Z-562 001.002.000	1		
3	Соединительный элемент правый	Z-562 000.005.000P	1		
4	Втулка скользящая	Z-562 000.000.006	2		
5	Крышка	Z-562 000.000.007	2		
6	Винт М6х16 8,8 –В	PN/M – 82105	12		
7	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	12		
8	Винт М12х30 8,8 –В	PN/M – 82105	12		
9	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82175	12		
10	Чека - шплинт Ø5	DIN 11024	2		
11	Винт М12х30 8,8 –В	PN/M – 82105	4		
12	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82175	4		
13	Пластина внутренняя Лев. + Прав.	Z-562 000.000.202	1+1		
14	Винт М10х30 5,8 –В	PN/M – 82406	6		
15	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	6		
16	Внутренняя защита I	Z-562 000.000.027	1		
17	Винт М10х30 8,8 –В	PN/M – 82105	4		
18	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	4		
19	Маслёнка М10х1	PN/M – 86003	1		
20	Опорная пята	Z-562 067.000.000	1		
21	Палец стопорный – чека	Z-562 000.212.000	2		
22	Маслёнка М6х1	PN/M – 86003	4		
23	Кронштейн опорной пяты	Z-562 000.211.000R	1		
24	Соединительный элемент левый	Z-562 000.005.000L	1		



Механизм разгрузки рулонов

МЕХАНИЗМ РАЗГРУЗКИ РУЛОНОВ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Узел рычага	Z-562 000.009.000	1		
2	Чека Ø4	DIN 11024	1		
3	Винт M12x40 5,8 –B	PN/M – 82105	2		
4	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	2		
5	Пружина III	Z-562 000.000.056	1		
6	Рычаг I	Z-562 000.010.000	1		
7	Кольцо пружинное Z35	PN/M – 85111	1		
8	Шплинт 6,3x71	PN/M – 82001	3		
9	Винт M12x100 5,8	PN/M – 82105	1		
10	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82144	3		
11	Пружина VII	Z-562 000.000.060	1		
12	Соединительный элемент II	Z-562 015.002.000	1		
13	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	1		
14	Втулка	Z-562 001.000.008	2		
15	Шайба	Z-562 001.000.009	2		
16	Шайба круглая Ø17	PN/M – 82005	1		
17	Колесо натяжителя	Z-562 000.000.024	2		
18	Тросик в сборе	Z-562 000.000.025	1		
19	Защитная шайба	Z-562 000.000.026	2		
20	Шплинт 3x36	PN/M – 82001	2		
21	Пружинный штифт 6x45	PN/M – 85023	1		
22	Шплинт 5x50	PN/M – 82001	2		
23	Рычаг II	Z-562 011.000.000	1		
24	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	3		



Механизм разгрузки рулонов

МЕХАНИЗМ РАЗГРУЗКИ РУЛОНОВ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Пружина VI	Z-562 000.000.059	1		
26	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82144	2		
27	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	2		
28	Пружина I	Z-562 000.000.054	1		
29	Рычаг III	Z-562 011.005.000	1		
30	Полоса	Z-562 011.004.001	1		
31	Шплинт 3x28	PN/M – 82001	2		
32	Сельскохозяйственная цепь Ø4x16x40	4 звена	1		
33	Маслёнка М6x1	PN/M – 86003	2		
34	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	2		
35	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82144	1		
36	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	1		
37	Соединительный элемент I	Z-562 015.000.001	1		
38	Гайка тяги М16	23NC	1		
39	Гайка М16 5 – В	PN/M – 82144	1		



Отталкиватель рулонов

ОТТАЛКИВАТЕЛЬ РУЛОНОВ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Рама отталкивателя	Z-562 000.079.000	1		
2	Кронштейн	Z-562 000.008.009	1		
3	Блокировка	Z-562 000.204.000	1		
4	Пружина	Z-562 000.000.206	1		
5	Винт М16х50 8,8 –В	PN/M – 82105	2		
6	Гайка М16 5 – В	PN/M – 82175	2		
7	Шпонка А 8х7х36	PN/M – 85005	1		
8	Пружинный штифт 6х45	PN/M –85023	1		



Узел привода

УЗЕЛ ПРИВОДА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Главная угловая передача	141-01.A1A.L	1		
2	Винт М12х40 8,8 –В	PN/M – 82105	4		
3	Гайка М14 5 – В	PN/M – 82175	8		
4	Шайба круглая Ø15	PN/M – 82005	16		
5	Винт М14х40 8,8 –В	PN/M – 82105	8		
6	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	4		
7	Гайка М12 5 – В	PN/M – 82175	4		
8	Колесо Z – 17	Z-562 000.064.000	1		
9	Шайба II	Z-562 000.000.069	1		
10	Винт М12х50 8,8 –В	PN/M – 82105	1		
11	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	1		
12	Шайба упругая 12,2	PN/M – 82008	1		
13	Кожух крепления вала		1		
14	Винт М10х25 5,8 –В	PN/M – 82105	10		
15	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	4		
16	Кронштейн	Z-562 063.400.010	2		
17	Специальная шайба	Z-562 000.000.065	1		
(17)	Втулка I (l=75)	Z-562 070.000.001	1		
18	Шарнирный вал	6R – 602 – 7 – B1	1		
19	Накладка I	Z-562 063.400.020	1		
20	Накладка II	Z-562 063.400.030	1		
21	Шестерня Z – 15	Z-562 063.420.000	1		
22	Цепь 1” 53 звена	PN/M – 84168	1		



Узел натяжителей цепей

УЗЕЛ НАТЯЖИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Цепь 1" 169 звеньев	PN/M – 84168	1		
2	Цепь 1" 61WZ звеньев	PN/M – 84168	1		
3	Цепь 1" 79 звеньев	PN/M – 84168	1		
4	Цепь 1" 69 звеньев	PN/M – 84168	1		
5	Цепь 1" 92 звена	PN/M – 84168	1		
6	Башмак цепи I	Z-562 000.000.036	3		
7	Винт M12x100 5,8 –B	PN/M – 82101	3		
8	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	9		
9	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	4		
10	Ролик натяжителя	Z-562 000.000.039	3		
11	Подшипник 6205RS	PN/M – 86100	3		
12	Кольцо пружинное W – 52	PN/M – 85111	3		
13	Кольцо пружинное Z – 25	PN/M – 85111	4		
14	Колесо Z – 22	Z-562 000.074.000	1		
15	Подшипник 6208S	PN/M – 86100	1		
16	Кольцо пружинное W – 80	PN/M – 85111	1		
17	Кольцо пружинное Z – 40	PN/M – 85111	1		
18	Рычаг натяжителя I	Z-562 037.000.000	1		
19	Втулка скользящая	Z-562 037.000.002	2		
20	Пружина V	Z-562 000.000.058	3		
21	Шайба I	Z-562 000.000.137	4		
22	Гайка M12 5 – B	PN/M – 82175	2		
23	Рычаг натяжителя II	Z-562 038.000.000	1		
24	Заклепка 10x30	PN/M – 82952	2		



Узел натяжителей цепей

УЗЕЛ НАТЯЖИТЕЛЕЙ ЦЕПЕЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Шплинт 3х36	PN/M – 82001	2		
26	Колесо Z – 15	Z-562 000.040.000	2		
27	Подшипник RAE 30NPP FA106		2		
28	Кольцо пружинное W – 62	PN/M – 85111	2		
29					



Прессующий вал в сборе II

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ II


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал I	Z-562 000.071.000/I	1		
2	Крышка I	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 –B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
6	Крышка II	Z-562 000.075.000	1		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник K6208 RS	PN/M – 86120	1		
9	Корпус подшипника P208	Z-562 000.000.080	1		
10	Втулка	Z-562 000.000.087	1		
11	Винт M8x30 8,8 –B	PN/M – 82105	3		
12	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	3		
13	Шестерня Z – 22	Z-562 000.081.000/I	1		
14	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	1		
15	Кольцо пружинное Z – 38	PN/M – 85111	1		
16	Шайба круглая Ø39	PN/M – 82005	1		



Прессующий вал в сборе III

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ III


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал II	Z-562 000.072.000/I	1		
2	Крышка I	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 –B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
6	Крышка II	Z-562 000.075.000	1		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Втулка	Z-562 000.000.087	1		
10	Винт M8x40 8,8 –B	PN/M – 82302	3		
11	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	3		
12	Колесо Z – 22 / Z – 22	Z-562 000.085.000/I	1		
13	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	1		
14	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	1		
15	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	1		



Прессующий вал в сборе IV

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ IV


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал II	Z-562 000.072.000/I	1		
2	Крышка I	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 –B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
6	Крышка II	Z-562 000.075.000	1		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.090	1		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Втулка	Z-562 000.000.089	1		
10	Винт M12x60 8,8 –B	PN/M – 82101	4		
11	Шайба упругая Ø 12,2	PN/M – 82008	4		
12	Колесо Z – 36 / Z – 22	Z-562 000.083.000/I	1		
13	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	1		
14	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	1		
15	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	1		



Прессующий вал в сборе V

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ V


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал II	Z-562 000.072.000/I	1		
2	Крышка I	Z-562 000.077.000	1		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	1		
4	Винт M10x30 8,8 –B	PN/M – 82105	2		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	2		
6	Крышка II	Z-562 000.078.000	1		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.091	1		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	1		
9	Винт M12x60 8,8 –B	PN/M – 82101	4		
10	Шайба упругая Ø 12,2	PN/M – 82008	4		
11	Втулка	Z-562 000.000.089	1		
12	Колесо Z – 22 / Z – 36	Z-562 000.084.000/I	1		
13	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	1		
14	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	1		
15	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	1		



Прессующий вал в сборе VI

ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ VI

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал III	Z-562 000.073.000/I	10		
2	Крышка I	Z-562 000.077.000	10		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	10		
4	Винт M10x30 8,8 –B	PN/M – 82105	20		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	20		
6	Крышка II	Z-562 000.075.000	10		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.090	10		
8	Подшипник K6208 RS	PN/M – 86120	10		
9	Корпус подшипника P208	Z-562 000.000.080	10		
10	Втулка	Z-562 000.000.088	10		
11	Винт M8x30 8,8 –B	PN/M – 82105	30		
12	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	30		
13	Шестерня Z – 22	Z-562 000.081.000/I	10		
14	Шпонка A 10X8X50	PN/M – 85005	10		
15	Кольцо пружинное Z – 38	PN/M – 85111	10		
16	Шайба круглая Ø39	PN/M – 82005	10		



Прессующий вал в сборе VII


ПРЕССУЮЩИЙ ВАЛ В СБОРЕ VII

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Прессующий вал IV	Z-562 000.199.000/I	2		
2	Крышка I	Z-562 000.077.000	2		
3	Подшипник K6207 RS	PN/M – 86120	2		
4	Винт M10x30 8,8 –B	PN/M – 82105	4		
5	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	4		
6	Крышка II	Z-562 000.078.000	2		
7	Специальная шайба	Z-562 000.000.091	2		
8	Подшипник UCFC210	PN ISO 3228:1996	2		
9	Винт M12x60 8,8 –B	PN/M – 82101	8		
10	Шайба упругая Ø 12,2	PN/M – 82008	8		
11	Шестерня Z – 22	Z-562 000.201.000/I	2		
12	Шпонка A 10X8X36	PN/M – 85005	2		
13	Кольцо пружинное Z – 45	PN/M – 85111	2		
14	Шайба круглая Ø46	PN/M – 82005	2		



УЗЕЛ МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ШПАГАТА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Ящик для сетки/шпагата	Z-562 061.004.001	2		
2			1		
3	Кронштейн направляющей	Z-562 000.000.019	2		
4	Керамический ролик	Z-562 000.000.044	3		
5	Стальная обойма М6	Z-562 000.000.043	3		
6	Гайка М6 5 – В	PN/M – 82175	6		
7	Натяжитель I Лев.+ Прав.	Z-562 000.042.000	1+1		
8	Винт М6х50 5,8 –В	PN/M – 82105	2		
9	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	4		
10	Гайка М6 5 – В	PN/M – 82175	2		
11	Пружина	Z-562 000.042.004	2		
12	Винт М10х30 8,8 –В	PN/M – 82105	2		
13	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	2		
14	Винт М10х30 5,8 –В	PN/M – 82406	3		
15	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	3		



Корпус механизма обвязывания шпагатом

КОРПУС МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Рычаг V	Z-562 000.016.000	1		
2	Винт М8х30 5,8 –В	PN/M – 82406	1		
3	Шайба круглая Ø8,4	PN/M – 82005	7		
4	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	2		
5	Шплинт 3х36	PN/M – 82001	1		
6	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	1		
7	Пружина II	Z-562 000.000.054	1		
8	Основание	Z-562 041.001.000	1		
9	Рычаг	Z-562 041.001.004	2		
10	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82144	4		
11	Винт М10х30 5,8 –В	PN/M – 82105	4		
12	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	4		
13	Винт М8х20 5,8 –В	PN/M – 82105	6		
14	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	8		
15	Кронштейн	Z-562 041.005.000	1		
16	Прижим	Z-562 041.005.002	1		
17	Режущий нож	Z-562 041.005.402	1		
18	Винт М6х70 5,8 –В	PN/M – 82105	1		
19	Гайка М6 5 – В	PN/M – 82144	1		
20	Винт М6х16 5,8 –В	PN/M – 82105	2		
21	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	3		
22	Винт М8х30 5,8 –В	PN/M – 82105	2		
23	Крышка	Z-562 041.002.100	1		
24	Ролик	Z-562 041.002.401	2		



Корпус механизма обвязывания шпагатом


КОРПУС МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Рычаг I	Z-562 041.002.600	1		
26	Рычаг II	Z-562 041.002.007	1		
27	Кольцо пружинное Z – 12	PN/M – 85111	2		
28	Пружина	Z-562 041.002.010	1		
29	Шплинт 3x28	PN/M – 82001	2		
30	Специальный винт М8	Z-562 041.002.402	2		
31	Подшипник игольчатый НК1012	PN/M – 86310	4		



МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Колесо регулировки шпагата	Z-562 000.000.023	1		
2	Червячная передача в сборе	Z-562 041.012.000	1		
3	Винт М8х30 5,8 –В	PN/M – 82105	1		
4	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	1		
5	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	1		
6	Шуруп М8х25 5,8 –В	PN/M – 82208	4		
7	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	3		
8	Шестерня Z – 15 ½"	Z-562 041.012.006	1		
9	Шпонка А 6Х6Х14	PN/M – 85005	1		
10	Кронштейн колеса	Z-562 041.003.000	1		
11	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	2		
12	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82144	2		
13	Шестерня Z – 15 ½"	Z-562 041.003.003	1		
14	Подшипник 6201 RS	PN/M – 86100	1		
15	Кольцо пружинное W – 32	PN/M – 85111	1		
16	Кольцо пружинное Z – 12	PN/M – 85111	1		
17	Направляющая	Z-562 041.004.000	1		
18	Прижим	Z-562 041.004.500	1		
19	Башмак I	Z-562 041.004.007	1		
20	Башмак II	Z-562 041.004.008	2		
21	Ролик I	Z-562 041.002.401	1		
22	Подшипник Z – 608	PN/M – 86100	6		



Механизм обвязывания шпагатом

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
23	Шуруп М6х10 5,8 –В	PN/M – 82208	4		
24	Винт М6х16 5,8 –В	PN/M – 82105	2		
25	Цепь ½" 173 звена	PN/M – 84168	1		
26	Специальный винт М8	Z-562 041.002.402	1		
27	Подшипник игольчатый НК1012	PN/M – 86310	2		
28	Подшипник Z – 608	PN/M – 86100	6		
29	Специальный винт М8	Z-562 041.004.013	3		



Червячная передача

ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДАЧА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Корпус передачи	Z-562 041.012.001	1		
2	Крышка	Z-562 041.012.002	1		
3	Шнек	Z-562 041.012.003	1		
4	Колесо шнека	Z-562 041.012.004	1		
5	Ось	Z-562 041.012.005	1		
6	Подшипник 6004 RS	DIN 625	4		
7	Кольцо пружинное W42	DIN 472	2		
8	Шпонка призматическая А6х6х20	DIN 6885А	1		
9	Масленка М10х1, угол 90	DIN 71412С	1		



Кожухи механизма обвязывания шпагатом


КОЖУХИ МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАНИЯ ШПАГАТОМ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Крышка кожуха	Z-562 031.002.000	1		
2	Внутренняя защита III	Z-562 000.030.000	1		
3	Кронштейн кожуха	Z-562 000.000.021	2		
4	Винт М10х30 5,8 –В	PN/M – 82105	6		
5	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	6		
6	Винт М10х30 5,8 –В	PN/M – 82105	2		
7	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	2		
8	Кожух подающего механизма	Z-562 031.002.000	1		



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Рычаг III	Z-562 000.012.000	1		
2	Палец I	Z-562 000.000.013	1		
3	Шайба специальная круглая	4/ϕ41/ϕ50	1		
4	Пружинный штифт 6x45	PN/M –85023	1		
5	Шайба специальная круглая	4/ϕ26/ϕ50	4		
6	Пружинный штифт 6x45	PN/M –85023	4		
7	Маслёнка М6х1	PN/M – 86003	1		
8	Гидравлический цилиндр	CN2F-16-40/400z	2		
9	Тросик управления распределителем		1		
10	Гидравлический шланг	AA/111/10 L-280	1		
11	Корпус фитинга Т-образный М18х1,5	PN/M – 73145	2		
12	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.011	1		
13	Рычаг управления распределителем		1		
14	Гидравлический цилиндр	CNS08–16-25/130	2		
15	Палец	Z-562 000.000.197	2		
16	Пружинный штифт 6x45	PN/M –85023	2		
17	Корпус фитинга прямой 3/8"х М18х1,5	ZN/140	6		
18	Муфта 3/8" – 1/2"	24ZP3/8-1/2	1		
19	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.012	1		
20	Редукционный клапан 3/8"	VRFU 380SP1 – 4N	1		
21	Гидравлический распределитель	24ZTS	1		
22	Гидравлический шланг	A90A/111/10 L-2500	1		



Гидравлическая система

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
23	Клапан - быстроразъемное соедине- ние M22x1,5	24ZWE13	1		
24	Блокировка цилиндра	Z-562 000.000.004	2		
25	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.013	1		
26	Гидравлический шланг стальной	Z-562 092.000.014	1		
27	Втулка дистанционная II	Z-562 000.000.022	2		
28	Втулка дистанционная I	Z-562 000.000.020	4		
29	Втулка дистанционная III	Z-562 000.000.032	1		
30	Сельскохозяйственная чека $\varnothing 5$	DIN 11024	2		
31	Кронштейн гидравлических шлангов	Z-562 000.000.210	1		
32	Винт M8x30 5,8 – B	PN/M – 82105	1		
33	Шайба круглая $\varnothing 8,4$	PN/M – 82005	1		
34	Гайка M8 5 – B	PN/M – 82175	1		
35	Гидравлический шланг	AB/111/10 L-400	1		
36	Корпус фитинга - прямой M16x1,5/M18x1,5	PN/M – 73140	2		
37	Ручка распределителя	Z-562 215.000.000	1		
38	Гайка M6 5 – B	PN/M – 82144	2		
39	Гидравлический шланг	A45B/111/10/ L-350	1		
40	Гидравлический шланг	A90A/111/10/ L-350	1		
41	Масляный фильтр	FLA 11 BO4	1		
42	Муфта 1/2" – M22x1,5	24PP1/2 M22/1,5 FI15	1		



Электропроводка

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Жгут в сборе для счетчика LP01	26WPE	1		
	Жгут компл. для счетчика LP02	POD-ELK-000154	1		
2	Задняя соединенная лампа	0720012200	2		
3	Концевой выключатель		4		
4	Акустический сигнализатор – клаксон		1		
5	Винт М8х25 5,8 –В	PN/M – 82105	1		
6	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	1		
7	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82144	1		
8	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	1		
9	Счётчик пресс-подборщика LP01	25LP	1		
9	Счётчик пресс-подборщика LP02	POD-ELK-000151			
10	Лампочка 12 В/21 Вт		4		
11	Лампочка 12 В/5 Вт		2		
12	Кронштейн правой передней лампы	Z-562 000.220.000L	1		
	Кронштейн левой передней лампы	Z-562 000.220.000P	1		
13	Лампа передняя белая		2		
14	Винт М8х20 5,8 –В	PN/M – 82105	4		
15	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	4		
16	Катафот белый		2		
17	Катафот оранжевый		4		
18	Шуруп М4х50 5,8 –В	PN/M – 82008	8		
19	Гайка М4 5 – В	PN/M – 82144	4		
20	Блок контроллера LP02	POD-ELK-000152			
21	Провод счетчика LP02	POD-ELK-000153			



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Внутренняя защита II	Z-562 000.028.000/I	1		
2	Рейка	Z-562 000.028.006	1		
3	Винт М10х30 8,8 –В	PN/M – 82105	4		
4	Шайба упругая $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	4		
5	Винт М10х30 8,8 –В	PN/M – 82105	6		
6	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	6		
7	Шайба упругая $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	6		
8	Противонож	Z-562 061.001.001	1		
9	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82005	4		
10	Кожух I	Z-562 061.007.001	1		
11	Кожух II	Z-562 061.001.002	1		
12	Винт М8х35 8,8 –В	PN/M – 82105	3		
13	Шайба упругая $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	3		
14	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	3		
15	Винт М10х55 8,8 –В	PN/M – 82101	4		
16	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82144	4		
17	Нож	Z-562 061.001.101	1		
18	Держатель ножа в сборе	Z-562 061.001.102/107	1		
19	Кожух IV	Z-562 061.007.004	1		
20	Шуруп М6х30 8,8 –В	PN/M – 82207	7		
21	Гайка М6 8 – В	PN/M – 82175	7		
22	Шуруп М6х20 4,8 –В	PN/M – 82207	3		
23	Шайба круглая $\varnothing$ 6,5	PN/M – 82030	3		
24	Гайка М6 8 – В	PN/M – 82175	3		



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Пружина	Z-562 061.001.003	2		
26	Подшипник 6004 2RS	PN/M – 86100	2		
27	Самоустанавливающийся подшипник FD204	PN/M – 86120	2		
28	Корпус подшипника	T204	4		
29	Винт M8x20 8,8 – В	PN/M – 82105	5		
30	Шайба круглая $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1		
31	Шайба упругая $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	1		
32	Винт CD M8x70	BN – 1902 – 28	4		
33	Гайка M8 8 – В	PN/M – 82175	6		
34	Гайка M8 8 – В	PN/M – 82144	6		
35	Шайба упругая $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	2		
36	Пружина	Z-562 061.005.704	1		
37	Измерительный нож	Z-562 061.005.701	1		
38	Измерительный корпус	Z-562 061.005.800	1		
39	Шайба $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	1		
40	Винт M8x25 8,8 – В	PN/M – 82105	2		
41	Гайка M8 8 – В	PN/M – 82144	1		
42	Гайка M8 8 – В	PN/M – 82175	2		
43	Шайба круглая $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1+1		
44	Шпонка призматическая А6х6х63	PN/M – 85005	1		
45	Вилки	Z-562 061.010.004	1		
46	Тросик	Z-562 061.010.002	1		
47	Зажим скобяной 6,5	PN/M-80241	2		



Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
48	Гайка натяжная в сборе М8х110	DIN 1480	1		
49	Канатный шкив	Z-562 061.010.100	1		
50	Стержень распределяющий сварной	Z-562 061.011.210	1		
51	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	1		
52	Шайба круглая $\varnothing$ 13	PN/M – 82030	1		
53	Гайка М12 8 – В	PN/M – 82175	1		
54	Шип диска	Z-562 061.005.003.1	1	Шип с правой резьбой	
(54)	Шип диска	Z-562 061.005.003	1	Шип с левой резьбой	
55	Диск I	Z-562 061.005.004	1		
56	Винт М8х20 8,8 – В	PN/M – 82105	1		
57	Шайба круглая $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1		
58	Шайба упругая $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	1		
59	Шпонка призматическая А6х6х20	PN/M – 85111	1		
60	Диск средний внутренний	Z-562 061.005.051	1		
(60)	Диск средний	Z-562 061.005.005	1		
61	Втулка	Z-562 061.005.006	1		
62	Натяжное плечо	Z-562 061.005.070	1		
63	Диск средний резиновый	Z-562 061.005.052	1		
64	Шайба	Z-562 061.005.010	2		
65	Крышка	Z-562 061.005.011	2		
66	Пластина рычага	Z-562 061.005.101.1	1	Для диска Z-562 061.005.002.1	
(66)	Пластина рычага	Z-562 061.005.101	1		
67	Пластина рычага I	Z-562 061.005.102.1	1	Для диска Z-562 061.005.002.1	
(67)	Пластина рычага I	Z-562 061.005.102	1		
68	Подшипник 6004 2RS	PN/M – 86100	1		
69	Винт М8х30 8,8 – В	PN/M – 82105	1		



Механизм обвязывания сеткой


МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
70	Винт М8х45 8,8 – В	PN/M – 82105	1		
71	Шуруп М5х8 4,8 – В	PN/M – 82208	6		
72	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	2		
73	Гайка М12 8 – В	PN/M – 82175	1		
74	Упор	Z-562 061.005.017	1		
75	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	1		
76	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	1		
77	Ролик	Z-562 061.002.001	1		
78	Пружина	Z-562 061.002.002	2		
79	Винт ролика	Z-562 061.003.004	4		
80	Плечо левое	Z-562 061.002.200	1		
81	Плечо правое	Z-562 061.002.300	1		
82	Подшипник 6205 2RS	PN/M – 86100	4		
83	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	4		
84	Шайба круглая $\varnothing$ 13	PN/M – 82030	4		
85	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	4		
86	Ролик натяжной	Z-562 061.003.000	1		
87	Плечо правое	Z-562 061.002.100	1		
88	Плечо левое	Z-562 061.002.200	1		
89	Пружина	Z-562 061.003.003	2		
90	Ролик резиновый	Z-562 061.002.100	1		
91	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	2		
92	Шпонка призматическая А6х6х20	PN/M – 85005	1		
93	Ступица тихоходного колеса	Z-562 061.005.001	1		
(94)	Приводной диск	Z-562 061.005.002	1		



МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
94	Приводной диск	Z-562 061.005.002.1	1		
95	Тихоходное колесо Z – 18		1		
96	Винт М6х16 8,8 – В	PN/M – 82105	4		
97	Шайба круглая $\varnothing$ 6,4	PN/M – 82005	4		
98	Винт М8х20 8,8 – В	PN/M – 82105	3		
99	Шайба упругая $\varnothing$ 8,2	PN/M – 82008	5		
100	Шайба круглая $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1		
101	Кольцо пружинное Z – 35	PN/M – 85111	1		
102	Кожух III	Z-562 061.007.003	1		
103	Ремень клиновой	SPZ 1000	1		
104	Полоса	Z-562 061.005.015	1		
105	Винт М10х35 8,8 – В	PN/M – 82105	1		
106	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	1		
107	Гайка М10 8 – В	PN/M – 82175	1		
108	Колесо со ступицей	Z-562 061.005.300	1		
109	Ось ременного шкива сварная	Z-562 061.005.500	1		
110	Подшипник 6002 2RS	PN/M – 86100	2		
111	Кольцо пружинное W – 32	PN/M – 85111	2		
112	Винт М10х20 8,8 – В	PN/M – 82105	2		
113	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	2		
114	Шайба упругая $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	2		
115	Шайба круглая $\varnothing$ 8,5	PN/M – 82030	1		
116	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82175	1		




Механизм обвязывания сеткой

МЕХАНИЗМ ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
117	Мет. лист I	Z-562 061.004.001	2		
118	Тормоз	Z-562 061.004.100	1		
119	Шуруп М8х25	PN/M – 82207	8		
120	Шайба круглая $\varnothing$ 10,5	PN/M – 82030	8		
121	Шайба упругая $\varnothing$ 10,2	PN/M – 82008	8		
122	Гайка М8 8 – В	PN/M – 82144	8		

Деталь Z-562 061.005.002.1 изготовлена в виде штампованной заготовки из металлического листа.




ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Узел бака				
	Масляный бак в сборе	STS	1		
	Масляный фильтр	FP3320	1		
	Винт М8х40	PN 82105	2		
	Шайба 8	PN 82030	2		
	Гайка М8	PN 82175	2		
2	Кабель питания	Ø9х2	1		
3	Узел насоса				
	Насос	PMM2CD	1		
	Кондуктор		1		
	Кронштейн насоса	Z-562 062.000.100	1		
	Винт М6х40	PN 82105	2		
	Шайба 6	PN 82030	2		
	Гайка М6	PN 82175	2		
	Винт М8х20	PN 82105	2		
	Гайка М8	PN 82175	2		
4	Узел эксцентрикового колеса				
	Эксцентриковое колесо	CAMKR	1		
	Дюбель распорный Ø6х26		1		
5	Провод	Ø8х1,5			
6	Фитинг	F1KR	3		
7	Узел распределителя				
	Распределитель	MFD6X	2		
	Винт М6х30	PN 82105	4		
8	Заглушка	B516	3		



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
9	Дозирующий наконечник	IM23	3		
		IM24	2		
		IM25	2		
		IM26	2		
		IM27	1		
	Гайка	N532	10		
	Кольцо зажимное	EO532	10		
10	Провод	Ø4x0,85			
11	Узел наконечника с кисточкой				
	Угловой присоединительный элемент	EQU516	10		
	Гайка	N532	10		
	Кольцо зажимное	EO532	10		
	Наконечник с кисточкой одинарный	ABR516	9		
	Наконечник с кисточкой двойной	ABR81CL	1		



Кожухи правые

КОЖУХИ ПРАВЫЕ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух задний правый	Z562 000.000.051RP	1		
2	Кожух центральный правый	Z562 000.048.000RP	1		
3	Кожух правый нижний	Z562 018.021.070	1		
4	Кожух передний правый	Z562 018.021.200	1		
5	Кожух передний	Z562 018.021.400	1		
6					



Кожухи левые


КОЖУХИ ЛЕВЫЕ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух левый	Z562 018.021.300	1		
2	Кожух нижний левый	Z562 018.021.050	1		
3	Кожух передний левый	Z562 018.021.100	1		
4	Кожух нижний левый	Z562 018.021.060	1		
5	Кожух центральный левый	Z562 000.048.000RL	1		
6	Кожух задний левый	Z562 000.000.051RL	1		
7	Крышка	Z562 000.000.221	1		



ЗАДНИЕ КОЖУХИ


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Кожух задний II	Z562 000.000.218.1	1		
2	Кожух задний III	Z562 000.219.001.1	1		
3					



Узел поворотного подающего механизма

УЗЕЛ ПОВОРОТНОГО ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА


№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Корпус ротора	Z562 018.001.000	1		
2	Правое крепление подборщика	Z562 018.000.020	1		
3	Левое крепление подборщика	Z562 018.013.100	1		
4	Ротор	Z562 068.200.000	1		
5	Подшипниковый узел UCFC210		2		
6	Кожух трубы ротора	Z582 070.270.00	2		
7	Кольцо Зегера Z65		1		
8	Гайка М10	М-82175	2		
9	Винт М10х45 –8.8	М-82105	2		
10	Ступица колеса	Z562 063.440.000	1		
11	Шестерня Z – 28	Z582 070.015.00	1		
12	Цепное колесо 12В1 Z22	Z562 018.014.000	1		
13	Сцепление I	Z562 018.018.000	1		
14	Винт М6х40-10.9	М-82302	1		
15	Валик сцепления	Z562 018.000.021	1		
16	Подшипник FD207		1		
17	Корпус железный D207		2		
18	Сцепление II	Z562 096.022.000	1		
19	Шпонка А 8Х7Х54		1		
20	Шпонка А 10Х8Х36		1		
21	Цепное колесо 12В1 Z19	Z562 018.015.000	1		
22	Подшипник 6204		1		
23	Колесо Z14 12В1	Z562 018.012.020	2		
24	Рычаг натяжителя	Z562 018.012.100	2		
25	Подшипник 6204				



Узел поворотного подающего механизма


УЗЕЛ ПОВОРОТНОГО ПОДАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
26	Натяжитель	Z562 061.005.017	1		
27	Кольцо Зегера W47		2		
28	Кольцо Зегера Z28		2		
29	Цепь 12В1 – 75 звеньев		1		
30	Цепь 12В2 – 22 звена		1		




УЗЕЛ СЕКАЧА

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Пружина натяжная	23SPN3/25/150	13		
2	Привод	POD-HSL-000021-1	2		
3	Рычаг ножа	Z562 018.005.100	13		
	Палец	Z562 018.005.003	13		
	Ролик ножа	Z562 018.005.002	13		
	Кольцо Зегера Z16		13		
4	Рычаг	Z562 018.011.001	1		
5	Блокировка ножей	Z562 018.009.000	1		
6	Блокировка	Z562 018.000.010	3		
7	Втулка дистанционная I	Z562 018.000.011	2		
8	Втулка дистанционная II	Z562 018.000.007	10		
9	Втулка дистанционная III	Z562 018.000.008	4		
10	Труба	Z562 018.000.006	1		
11	Балка	Z562 018.004.000	1		
12	Нож	POD-NOZ-000014	13		
13					




ПОДБОРЩИК В СБОРЕ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Стена левая сварная	Z-562 018.023.000	1		
2	Стена правая сварная	Z-562 018.024.000	1		
3	Рама сварная	Z-562 018.025.000	1		
4	Ось пружин сварная	Z-562 096.004.000	4		
5	Главная ось сварная	Z-562 096.005.000	1		
6	Шпонка А 8x7x70	PN/M – 85005	1		
7	Шпонка А 8x7x36	PN/M – 85005	4		
8	Втулка скользящая	Z-562 096.000.009	12		
9	Шип ролика	Z-562 096.004.003.1	4		
10	Подшипник RT – 15	PN/M – 86100	4		
11	Кольцо пружинное Z – 15	PN/M – 85111	4		
12	Масленка М6x1	DIN 3405A	4		
13	Пружинный штифт 6x45	PN/M – 85023	4		
14	Шайба круглая Ø31	Z-562 096.004.006	4		
15	Пружинный штифт 8x50	PN/M – 85023	4		
16	Дорожка роликов	Z-562 096.006.000	1		
17	Шнек Лев.+Прав.	Z-562 096.007.100	1+1		
18	Колесо	Z-582 090.260.00	1		
19	Втулка I	Z-562 096.007.003	2		
20	Втулка II	Z-562 096.007.004	2		
21	Подшипник 6207 2RS	PN/M – 86100	4		
22	Кольцо пружинное Z – 30	PN/M – 85111	2		
23	Кольцо пружинное W – 72	PN/M – 85111	2		
24	Шайба круглая Ø31	PN/M – 82005	2		




ПОДБОРЩИК В СБОРЕ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
25	Арматура жестяная Р-206	PN ISO 3228:1996	6		
26	Подшипник S A 206	PN/M – 86120	3		
28	Колесо	Z-582 090.280.00	3		
29	Втулка дистанционная	Z-562 096.000.014	1		
30	Кольцо пружинное Z – 30	PN/M – 85111	2		
31	Шайба круглая Ø31	PN/M – 82005	2		
32	Винт М10х16 5,8 –В	PN/M – 82105	6		
33	Гайка М10 5 – В	PN/M – 82175	12		
36	Шпонка А 8х7х54	PN/M – 85005	1		
37	Специальная шайба	Z-562 096.000.019	1		
38	Втулка дистанционная II	Z-562 096.000.020	1		
39	Втулка дистанционная III	Z-562 096.000.023	1		
48	Кожух I	Z-562 018.000.022	14		
49	Винт М6х16 8,8 –В	PN/M – 82105	94		
50	Шайба круглая Ø6,5	PN/M – 82030	94		
51	Кожух II	Z-562 096.000.025	6		
52	Кожух III Лев.+ Прав.	Z-562 096.000.026	1+1		
53	Шуруп М8х25 5,8 –В	PN/M – 82208	8		
54	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82144	8		
55	Шайба упругая Ø 8,2	PN/M – 82008	8		
56	Шайба круглая Ø8,4	PN/M – 82005	8		
57	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82005	12		
58	Шайба упругая Ø 10,2	PN/M – 82008	18		




ПОДБОРЩИК В СБОРЕ

№ на р.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
59	Кожух боковой Лев.+Прав.	Z-562 096.027.000	1+1		
60	Трубка I	Z-562 096.000.012	16		
61	Трубка II	Z-562 096.000.013	4		
62	Пружина	Z-562 096.000.015	44		
63	Винт М8х75 8,8 –В	PN/M – 82101	44		
64	Гайка М8 5 – В	PN/M – 82175	44		
66	Шайба круглая Ø8,5	PN/M – 82030	44		
67	Шайба круглая Ø10,5	PN/M – 82030	44		
68	Колесо сварное	Z-562 096.016.300	2		
69	Палец в сборе	Z-562 096.016.400	2		
70	Сельскохозяйственная чека Ø4	DIN 11024	2		
71	Натяжное устройство цепи	Z-562 096.000.028	2		
72	Винт М12х60 5,8 –В	PN/M – 82101	3		
73	Шайба круглая Ø13	PN/M – 82005	3		
74	Цепь 12В ¾" 57 звеньев	PN/M – 84168	2		
76	Палец II	Z-562 000.000.197	2		
77	Пружинный штифт 6х45	PN/M – 85023	2		
84	Внутренняя защита Лев.+Прав.	Z-562 096.029.000	1+1		
86	Полуось сварная	Z-562 096.016.200	2		
87	Пластмассовая втулка	25TP (Z-562 096.016.005)	4		
88	Гайка М16 5 – В	PN/M-82175	2		



<i>ГЛАВНАЯ ОСЬ ШТАМПОВАННАЯ</i>					
№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Главная ось	Z562 096.005.000.1	11		
2	Втулка	Z562 096.000.009.1	12		



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОБВЯЗЫВАНИЯ СЕТКОЙ

№ на рис.	Наименование детали	№ чертежа или нормы	Количество штук		
			Z 562	Z 562/1	Z 562/2
1	Винт М12х25 82105	POD-ELZ-000161	1		
2	Увеличенная шайба 12 82030	POD-ELZ-000071	1		
3	Самоконтрящаяся гайка М5 82175	POD-ELZ-000471	3		
4	Кольцо Зегера W62	POD-ELZ-000111	2		
5	Подшипник 6206 2RS	POD-LOZ-000030	1		
6	Втулка	Z-562 061.005.021	1		
7	Шкив ременной II	POD-TSZ-000079	1		
8	Тарельчатая муфта	POD-OGI-000042	1		
9	Гайка М6 82144	POD-ELZ-000041	1		
10	Винт М6х35 82105	POD-ELZ-000238	1		
11	Винт имбус М5х35 82302	POD-ELZ-000473	3		
12	Шип Z562 061.005.003.2	POD-ELZ-000225	1		
13	Шпонка А 8х7х36	POD-ELZ-000321	1		
14	Ремень клиновой SPZ900	POD-TSZ-000001-1	1		
15	Ступица тихоходного колеса Z562 061.005.001.1	POD-EOS-000104	1		
16	Шкив ременной I	Z562 061.005.402.1	1		
17	Муфта нереверсивная ZZ6206	POD-OGI-000037-1	1		
18	Кольцо Зегера Z30	POD-ELZ-000119	1		
19	Шпонка А 6х6х20	POD-ELZ-000317	1		
20	Кольцо Зегера Z20	POD-ELZ-000117	1		
21	Подшипник 6004	POD-LOZ-000042	1		
22	Ролик Z562 061.005.413	POD-TSZ-000080	1		
23	Натяжное плечо	Z-562 061.005.410	1		
24	Самоконтрящаяся гайка М12 82175	POD-ELZ-000046	1		
25	Шайба NL24	POD-ELZ-000483	1		

